

Сейт Кроу 113-79

В ближайшее время к Вам подойдет техник участка для обследования и установления причины промерзания угла. Вероятнее всего – это промерзание межпанельных швов. Заявление на ремонт межпанельных швов Вами написано в 2018 г. Ремонт проводится при положительных температурах наружного воздуха.

Грибок в ванной комнате – необходимо проверить работоспособность вентиляции.

Обратитесь в ЖЭУ-1 с заявлением на проверку. Понедельник с 15-00 до 18-00, пятница с 8-30 до 11-00

Сайт Кросс 118/6 - 236

Работоспособность циркуляционного стояка восстановлена. Заменен вентиль на циркуляционном трубопроводе в кв.252 (9 этаж).