

ТСО: ООО "НТСК"

АКТ

периодической проверки/ввода в эксплуатацию/забраковки/проверки и сверки показаний
узла учета тепловой энергии/ГВС у потребителя/на источнике

Дата и время составления акта "09" апреля 2025 г. с 09:30 по 10:15

Представителем ТСО произведен технический осмотр приборов узла учета

лицевой счёт № 3622 013 586 договор теплоснабжения № 622 013 586 тепловой район 1
ЗАО "УК" СПАС-Дом (наименование потребителя)

по адресу ул. Советская, 7

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

Узел учета (монтаж) соответствует (не соответствует) проектной документации и требованиям "Правил коммерческого учета т/энергии и т/носителя", другим НПА.

Под учетом т/счетчика находится система: ☒ отопления; ☐ вентиляции; ☐ ГВС;Сх. подключения и учета нагрузок: ☒ №1, ☐ №2, ☐ №3, ☐ №4, ☐ №5, ☐ №6, ☐ №7, ☐ №8, ☐ №9, ☐ №10, ☐ №11, ☐ №12, ☐ №13, ☐ №14, ☐ №15, ☐ №16

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию

с " " 202 г. до " " 20 г.

Тип прибора	Заводской номер	Шкала прибора	Показания прибора на момент допуска	Един. измер.	№ пломбы	Дата поверки	Дата окончания поверки
Теплосчетчик в составе:							
СМТ-941.10	69383		0.283515700		802 6381		
РС-50-36А	210905		М. 82920	г	130567		
РС-50-36А	9067		М. 84790	г	130568		
ИТМР-01	12323		т. - 75	г	130569		
ИТМР-01	12323А		т. - 46	г	130570		
			С. 394	г/ч			
			С. 434	г/ч			
	Заявка: №	106604			Время: 09:30		№ (формулы)
Вх. _____	Источник	Досветка					№ (схемы) 3
от _____	Дата	25.03.25	txv = -		TV= /		T3
Оборудование связи	Технология передачи данных			Наличие УСПД		Скорость связи	Параметры соединения
	(нужное подчеркнуть)					Сетевой номер	
Отсутствует	<u>CSD</u>	GPRS	LAN	да	<u>нет</u>	0	8913 0016260

Адрес электронной почты (e-mail) для получения уведомлений об отсутствии возможности дистанционного снятия данных и о выявленных нештатных в работе приборах учета: techinfo@ntsk-np.ru

В случае изменения параметров связи или адреса электронной почты (e-mail) для получения уведомлений – сообщить по тел. 289-21-21.

Проверкой установлено: 1. Сохранность пломб: нарушена/не нарушена

2. Приборы учета работают исправно: да/нет Согласно прилагаемому протоколу проверки и осмотра, проведенному 18.03.2025, прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (ИТМР-01) показания в обратном трубопроводе отклонены на 12% от фактического значения.

П.75 Проверка коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя
и 56 Проверка учета в целях коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя.

Выводы: 1. Узел учета считается коммерческим: да/нет с 18.03.2025
Показания приборов учета с 18.03.2025 не будут использоваться для формирования

Представитель ТСО

Для заявок тел: 289 - 21 - 21

(фамилия, инициалы)

Подпись

Ответственный за эксплуатацию, текущее обслуживание узла учета и сохранность пломб

инженер-командир

(должность, фамилия)

тел.: 9237774178

Представитель обслуживающей (монтажной) организации

Подпись

Технокол

инженер-командир