

Крещ 124-205

Собственниками нижерасположенных квартир самовольно вырезан стояк циркуляции. Для восстановления работоспособности стояка циркуляции необходимо предоставить доступ к стоякам.

Сотрудниками ЖЭУ-1 выданы предписания для выполнения работ по восстановлению циркуляции по Вашему стояку. Собственник одной из квартир, отказывается предоставить доступ к стоякам.

Выдано повторное предписание.

Готовятся документы для составления искового заявления в суд.